

SVENSKA Se till att kabeln från oljegivaren inte kan komma i kontakt med värmaren.

SUOMI

ENGLISH See to that the oil sensor cable doesn't get in contact with the heater.

DEUTSCH Bitte achten Sie darauf, dass das Kabel vom Ölsensor nicht in Kontakt mit dem Heizelement kommt.

AUDI

- A3 1.4 TFSi 2009--> ⚫ CAXC
- A3 1.4 TFSi Sportback 2009--> ⚫ CAXC
- A3 1.6 FSI 2004--> ⚫ BAG
- A3 1.6 FSI 2005--> ⚫ BLP
- A3 1.6 FSI 2006--> ⚫ BLF
- A3 1.6 FSI Sportback 2006--> ⚫ BLF
- A3 1.6 FSI Sportback 2005--> ⚫ BLP

SEAT

- Altea 1.4 TSI 2008--> ⚫ CAXC
- Altea XL 1.4 TSI 2008--> ⚫ CAXC
- Leon 1.4 TSI 2008--> ⚫ CAXC

SKODA

- Octavia 1.4 TSi 2009--> ⚫ CAXA
- Octavia 1.6 FSI 2005--> ⚫ BLF
- Superb 1.4 TSi 2009--> ⚫ CAX

VOLKSWAGEN

- Eos 1.4 TSi 2008--> ⚫ CAX
- Eos 1.4 TSi 160 2009--> ⚫ CAVD
- Eos 1.6 FSI 2006--> ⚫ BLF
- Golf V 1.4 TSi GT Sport 2006--> ⚫ BLG
- Golf V 1.4 TSi 2007--> ⚫ BMY
- Golf V 1.4 TSi PLUS 2009--> ⚫ CAXA
- Golf V 1.4 TSi Variant 2009--> ⚫ CAXA
- Golf V 1.4 TSi/160 Cross 2009--> ⚫ CAVD
- Golf V 1.4 TSi/160 PLUS 2009--> ⚫ CAVD
- Golf V 1.4 TSi/160 Variant 2009--> ⚫ CAVD
- Golf V 1.6 FSI 2004--> ⚫ BAG
- Golf V 1.6 FSI 2005--> ⚫ BLP
- Golf V 1.6 FSI 2005--> ⚫ BLF
- Golf V 1.6 FSI Variant 2005--> ⚫ BAD
- Golf V 1.6 FSI Plus 2005--> ⚫ BLF
- Golf VI 1.4 TSi/122 2009--> ⚫ CAXA
- Golf VI 1.4 TSi 2009--> ⚫ CAVD
- Jetta 1.4 TSi ⚫ BMY
- Jetta 1.4 TSi GT ⚫ BLG
- Jetta 1.4 TSi 2007--> ⚫ CAXA
- Jetta 1.4 TSi 2009--> ⚫ CAVD
- Jetta 1.6 FSI ⚫ BAG
- Jetta 1.6 FSI ⚫ BLF

- Passat 1.4 TSi 2008--> ⚫ CAX
- Passat 1.6 FSI 2006--> ⚫ BLF
- Passat 1.4 TSi Eco fuel 2009--> ⚫ CDGA
- Scirocco 1.4 TSi/160 2009--> ⚫ CAVD
- Scirocco 1.4 TSi 2009--> ⚫ CAX
- Touran 1.4 TSi 2006--> ⚫ BMY
- Touran 1.4 TSi 2009--> ⚫ CAV
- Touran 1.4 TSi Ecofuel 2010--> ⚫ CDGA
- Touran 1.6 FSI 2003--> ⚫ BAG
- Touran 1.6 FSI 2005--> ⚫ BLF
- Touran 1.6 FSI ⚫ BLF



SVENSKA

Applicera den värmeleddande pastan i ett jämnt skikt över den del av värmarkroppen som är i kontakt med motorn.



SUOMI

ENGLISH

Spread the heatconducting compound evenly over the part of the heater which is in contact with the engine.

DEUTSCH

Verteilen Sie die Wärmeleitpaste gleichmäßig über die Kontaktfläche des Heizelements zum Motor.



AUDI

- A2 1.6 FSI 2003--> ⚫ BAD

VOLKSWAGEN

- Bora 1.6 FSI 2004--> ⚫ BAD

- Golf IV 1.6 FSI Variant 2003--> ⚫ BAD



AUDI

- A1 1.4 TFSI 2010--> ⚫ CAX

SEAT

- Ibiza 1.4 TSI Sportcoupé 2010--> ⚫ CAV

SKODA

- Fabia RS 1.4 TSI 2010--> ⚫ CAV


VOLKSWAGEN

- Polo GTI 1.4 TSI 2011--> ⚫ CAV

= Motortyp

⌚ = Moottorityyppi

= Engine model



SVENSKA Se till att kabeln från oljegivaren inte kan komma i kontakt med värmaren.

SUOMI

ENGLISH See to that the oil sensor cable doesn't get in contact with the heater.

DEUTSCH Bitte achten Sie darauf, dass das Kabel vom Ölsensor nicht in Kontakt mit dem Heizelement kommt.

AUDI

- A3 1.4 TFSi 2009--> ✎ CAXC
- A3 1.4 TFSi Sportback 2009--> ✎ CAXC
- A3 1.6 FSI 2004--> ✎ BAG
- A3 1.6 FSI 2005--> ✎ BLP
- A3 1.6 FSI 2006--> ✎ BLF
- A3 1.6 FSI Sportback 2006--> ✎ BLF
- A3 1.6 FSI Sportback 2005--> ✎ BLP

SEAT

- Altea 1.4 TSI 2008--> ✎ CAXC
- Altea XL 1.4 TSI 2008--> ✎ CAXC
- Leon 1.4 TSI 2008--> ✎ CAXC

SKODA

- Octavia 1.4 TSi 2009--> ✎ CAXA
- Octavia 1.6 FSI 2005--> ✎ BLF
- Superb 1.4 TSi 2009--> ✎ CAX

VOLKSWAGEN

- Eos 1.4 TSi 2008--> ✎ CAX
- Eos 1.4 TSi 160 2009--> ✎ CAVD
- Eos 1.6 FSI 2006--> ✎ BLF
- Golf V 1.4 TSi GT Sport 2006--> ✎ BLG
- Golf V 1.4 TSi 2007--> ✎ BMY
- Golf V 1.4 TSi PLUS 2009--> ✎ CAXA
- Golf V 1.4 TSi Variant 2009--> ✎ CAXA
- Golf V 1.4 TSi/160 Cross 2009--> ✎ CAVD
- Golf V 1.4 TSi/160 PLUS 2009--> ✎ CAVD
- Golf V 1.4 TSi/160 Variant 2009--> ✎ CAVD
- Golf V 1.6 FSI 2004--> ✎ BAG
- Golf V 1.6 FSI 2005--> ✎ BLP
- Golf V 1.6 FSI 2005--> ✎ BLF
- Golf V 1.6 FSI Variant 2005--> ✎ BAD
- Golf V 1.6 FSI Plus 2005--> ✎ BLF
- Golf VI 1.4 TSi/122 2009--> ✎ CAXA
- Golf VI 1.4 TSi 2009--> ✎ CAVD

Jetta 1.4 TSi

- Passat 1.4 TSi 2008--> ✎ CAX
- Passat 1.6 FSI 2006--> ✎ BLF
- Passat 1.4 TSi Eco fuel 2009--> ✎ CDGA
- Scirocco 1.4 TSi/160 2009--> ✎ CAVD
- Scirocco 1.4 TSi 2009--> ✎ CAX
- Touran 1.4 TSi 2006--> ✎ BMY
- Touran 1.4 TSi 2009--> ✎ CAV
- Touran 1.4 TSi Ecofuel 2010--> ✎ CDGA
- Touran 1.6 FSI 2003--> ✎ BAG
- Touran 1.6 FSI 2005--> ✎ BLF
- Touran 1.6 FSI ✎ BLF



SVENSKA

Applicera den värmeledande pastan i ett jämnt skikt över den del av värmarkroppen som är i kontakt med motorn.



SUOMI

ENGLISH

Spread the heatconducting compound evenly over the part of the heater which is in contact with the engine.

DEUTSCH

Verteilen Sie die Wärmeleitpaste gleichmäßig über die Kontaktfläche des Heizelements zum Motor.



AUDI

- A2 1.6 FSI 2003--> ✎ BAD

VOLKSWAGEN

- Bora 1.6 FSI 2004--> ✎ BAD

- Golf IV 1.6 FSI Variant 2003--> ✎ BAD



AUDI

- A1 1.4 TFSI 2010--> ✎ CAX

SEAT

- Ibiza 1.4 TSI Sportcoupe 2010--> ✎ CAV

SKODA

- Fabia RS 1.4 TSI 2010--> ✎ CAV

= Motortyp

✎ = Moottorityyppi

= Engine model

SVENSKA

- A. Läs igenom monteringsanvisningen noggrant och i sin helhet. Kontrollera att samtliga ingående detaljer enligt punkt A finns. Översiktsbilder, ej detaljärtagivna.
- B. Montering av värmaren
 1. Rengör noga där värmaren ska sitta på oljetråget.
 2. Placer värmaren på oljetråget (se bild) och spän fast värmaren med medföljande spännjärn. Strålskyddet (där sådant krävs) monteras på kabeln till oljetråget. Lossa kontakten från oljetråget och trå kabeln genom skyddet. Fäst skyddet i spännjärnet för att undvika kontakt med drivaxeln.
 3. Kabeln med intaget dras i motorrummet till motorvärmaren. Skjut ihop snabbkopplingen mellan motorvärmare och kabel helt i botten så att O-ringens tätar ordentligt och inget mellanrum kvarstår. OBS! Anbringa några droppar olja på O-ringens. Detta underlättar sammankopplingen. Det är mycket viktigt att kopplingen utföres på detta sätt.

C. Montering av apparatintag

1. Se separat bifogad monteringsinstruktion.

E. Viktigt

1. Motorvärmaren får endast anslutas till jordat uttag. Det måste alltid tillses att den invändiga jordförbindelsen är genomgående från motorvärmarens hölje, karosseriet, och ända fram till det jordade uttaget.
2. Använd endast Calix MS kabel för anslutning till elnätet.
3. Undersök sladden regelbundet med avseende på skador eller åldring. Skadad sladd måste omedelbart bytas.
4. Inga delar av installationen får beröra sådana motordelar som uppvärms eller är i rörelse. Avståndet till avgassystemet ska vara minst 50 mm. (Gäller även turboagggregat.) Använd annars Calix Strålningsskydd.
5. Då skarvning sker med hjälp av snabbkopplingsdon skall metallslangarna med kopplingsledningarna fixeras med de medföljande klämmorna så tätt intill snabbkopplingsdonet som möjligt.

F. Varning

Avbrott kan ske i värmeelementet om

- värmaren ansluts till intermittent (pulserande) spänning

Garantin är ej i kraft i dessa fall.

ENGLISH

- A. Read the assembly instructions carefully. Check that all parts and fittings illustrated under "A" are included. Survey view only, without detailed reproduction.
- B. Installation of the heater
 1. Carefully clean the engine block where the heater shall be fitted, (see figure).
 2. Fit the heater on the oilsump (see figure C) and fasten it with the attaching parts supplied. The heat protection sleeve (when needed) is put over the cable to the oil pan. Disconnect the cable from the oil pan and push it through the sleeve. Attache the sleeve to the fastening bracket to avoid contact with the drive shaft.
 3. Pull the cable with socket for the engine heater into the engine compartment. Press the plug-in connection between the engine heater and cable fully together so that the O-ring seals properly and there is no gap. Apply a few drops of oil on the O-ring. The connection can then be made easier. It is very important that connection is made this way.
- C. Fitting of lead-in
 1. See separate mountinginstruction.
- E. Important
 1. The engine heater must only be connected to an earthed point. There must always be a continuous internal earth connection running from the engine heater casing through the body and right up to the earthed point.
 2. Use only Calix MS kabel for connection to the mains network.
 3. Inspect the cable periodically for damage or ageing. A damaged cable must be replaced without delay.
 4. No parts of the installation must be allowed to come into contact with moving or hot parts of the engine. The distance to all parts of the exhaust system must be at least 50 mm (2"). (Also applicable for the turbo unit if any.) Otherwise Calix Heat Shield must be used.
- F. Warning
 - The heater element can be burnt out if:
 - the heater is connected to intermittent (pulsating) voltage

In such cases the warranty is not valid.

DEUTSCH

- A. Einbauhinweise sorgfältig durchlesen. Sämtliche Details inclusive Zubehör laut Pkt A kontrollieren. Nur zur Übersicht - keine Wiedergabe von Einzel-heiten.
- B. Einbau des Heizelementes
 1. Die Anbaustelle des Motorvorwärmers an der Ölwanne sorgfältig reinigen. (siehe Abb.)
 2. Installieren Sie das Heizelement an der Ölwanne und befestigen es mit dem beigefügten Montagematerial.
 3. Einbaukabel (mit Anbaustecker) von außen in den Motorraum ziehen. Steckverbindung von Heizelement und Kabel bis zum Anschlag ineinander schieben O-Ring muss völlig dicht schließen. Zu beachten: Etwas Öl auf den O-Ring geben. Die Zusammenkupplung wird dann erleichtert. Verbindung muss unbedingt auf diese Weise hergestellt werden.
- C. Einbau des steckers
 1. Siehe mitgelieferte montageanleitung.
- E. Wichtig
 1. Motorheizer nur an eine geerdete Steckdose anschliessen. Der Mantel der Motorheizung, die Karosserie und der Schutzeleiter der Steckdose müssen unbedingt leitend miteinander verbunden sein.
 2. Nur Calix MS Kabel für Anschluss ans Netz verwenden.
 3. Das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen oder Alterungserscheinungen kontrollieren. Ein beschädigtes Kabel muß sofort ausgetauscht werden.
 4. Installationsteile dürfen Motorenteile, die erwärmt werden oder in bewegung sind, nicht berühren. Der Abstand zum Auspuffsystem soll mindestens 50 mm (auch bei Turbo-Aggregat) betragen - sonst den Calix Strahlungsschutz verwenden.
 5. Einbaukabel und eventuelle Verbindungskabel müssen dicht neben den Verbindungsstecker mit den mitgelieferten Klammer befestigt werden.
- F. Warnung
 - Abbrennen des Heizelementes (des Widerstandsdrähtes) kann erfolgen bei
 - Heizer an stossartige (pulsierende) Spannung angeschlossen wirdIn diesen Fällen kann keine Garantileistung erfolgen.

SUOMI

A. Tutustu asennusohjeeseen huolellisesti ja tarkista, että kaikki kohdassa A, mainitut osat ovat mukana. Yleiskuvia, ei yksityiskohtaisia.

B. Lämmittimen asennus

1. Puhdista tarkasti öljyypohja siitä kohdosta mihin lämmitin asennetaan.
2. Aseta lämmitin öljyypohja oleviin syvennyksiin ja kiinnitä lämmitin pakauksessa olevalla kiinnitysraudalla.
3. Lämmittimen kaapeli pistokkeineen vedetään etupuskurista moottoritalaan ja moottorilämmittimeen. Työnnä pikallitääntä, joka on moottorilämmittimeen ja kaapelin väliiliä, kokonaan yhteen niin että O-rengas tiivistää kunnolla. HUOM. Tiputa muutama pisara öljya O-renkaan päälle. Tämä helpottaa kytkentää. On erittäin tärkeää että kytkentää tapahtuu tällä tavalla.

C. Pistokytkimen asennus

1. Katso asennusohjet.

E. Tärkeää

1. Käytä aina riittävää määrää pakkasnestettä.
2. Moottorilämmittimen saa liittää ainoastaan maadoitettuun pistoraasiaan ja on varmistettava että maadoituskosketus on hyvä moottorilämmittimestä ja rungosta maadoitettuun pistorasiaan.
3. Käytä ainoastaan Calix MS johtoa verkkovirran liittämiseksi.
4. Tutki kaapeli säännöllisesti vaurioiden sekä vanhenemisen suhteen. Vaurioitunut kaapeli pitää vaihtaa välittömästi.
5. Mikään lämmittimen osista ei saa koskettaa moottorin lämpeneviä tai liikkuvia osia. Etäisyys pakosarjaan vähintään 50 mm (koskee myös turbolaitetta). Muissa tapauksissa on käytettävä lämmöneristettä.
6. Panssarikaapelit voidaan pidentää jatkokaapeleilla pikaliittimien avulla. Tällöin on pakauksessa olevat kaapelikiinnikkeet kiinnitettyä liitoskohdan molemmin puolin mahdollisimman lähelle pikaliitimiä.

F. Varoitus

Vastuselementti palaa poikki jos

- lämmitin liitetään sähköjärjestelmään, jonka jännite on jaksotetaista.

Näissä tapauksissa takuu ei ole voimassa.