

Feilsøking Calix motorvarmersystem

Ved feilsøking på motorvarmer eller annen utrustning som er koplet til systemet benyttes et ohm-meter (multimeter). I tabellen nedenfor angis omtrentlig ohm-verdi basert på motorvarmerens effekt. Dersom målingen ikke gjøres direkte på motorvarmeren, kople bort øvrig utrustning som kupévarmer, batterilader eller annet som er innkoplet i Calix systemet. Dette for at man ikke skal få feil måleverdi samt å avgrense og effektivisere feilsøkingen.

Effekt (W)	Ohm-verdi (Ω)	Normalt på:
250	211	Mindre motorer/oljevarmere
300	176	Mindre motorer/oljevarmere
400	132	Kontaktvarmer montert på utsiden/oljepanna
550	96	Slange- og blokkvarmer personbil
650	81	Normalt større motorer og kjøretøy
750	70	Traktorer og anleggsmaskiner
1100	48	Traktorer, anleggsmaskiner, buss og lastebil
1500	35	Anleggsmaskiner, buss og lastebil

Tips! Ryker sikringen ved innkopling av systemet og man ikke har tilgang til et multimeter kan man kople ut alle forbrukere (motorvarmer, kupévarmer osv). Er kabelsystemet korrekt og feilfritt – kople inn en forbruker av gangen for å konstatere hvilken forbruker som må erstattes.

